

# 第二轮上海市生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第十八批 2026年6月7日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
1	[2026]02-104	新村乡新村公路701号上海奇成医药科技有限公司，近期白天休息、晚上生产，生产过程中散发酸臭味道。诉求：核实查处。	新村乡	大气	<p>上海奇成医药科技有限公司，位于崇明区新村乡新村公路701号，从事药品研发及中试，2017年编制环境影响回顾评价报告书，2020年通过“两违”验收备案，已办理排污登记，有效期2025年6月3日至2030年6月2日，排污登记编号91310230631054822E。企业配备2套废气处理设施，1套污水处理设施。</p> <p>接到交办件后，5月29日，新村乡人民政府会同区生态环境局开展现场核查，检查当日企业正在生产，厂区外未闻到异味。企业负责人介绍，因设备维修，5月10日至5月26日企业停产。5月27日恢复生产后，因药物研发需要，该企业反应釜实行24小时不间断运行，夜间仍持续作业。废气设施运行台账记录显示，该设备在此期间未停止运转。同时发现以下问题：反应釜废气治理设施1个配套风机故障，车间门窗有缝隙、未密闭。</p>	部分属实	<ol style="list-style-type: none"> <li>上海奇成医药科技有限公司第一时间落实整改，已于2026年5月30日完成风机更换、门窗密封处理的整改措施。</li> <li>新村乡人民政府对该企业开展持续巡查，督促企业落实主体责任。</li> <li>区生态环境局于6月1日对企业负责人进行约谈，督促其落实生产作业期间环保治理设施的正常使用和生产车间的密闭。</li> </ol>	无

2	[2026] 02-105	陈家镇裕西村 5 队锦陈路的西边，上海崇明兰馨养老福利院往北 350 米左右，政府部门把渣土堆放在私人林地里，还掩埋了好几条泖沟。诉求：核实查处。	陈家镇	垃圾	<p>对于反映“在陈家镇裕西村 5 队西侧兰馨养老福利院往北 350 米私人林地内堆放渣土和填埋泖沟”的问题部分属实。调查情况如下：此地块原为甲某承包，后于 2023 年 6 月 27 日转给乙某，在 2021. 09. 01-2023. 08. 31 期间作为上海治为实业有限公司《崇明区陈家镇郊野公园乡村单元 01-01 地块农民集中安置房项目工程渣土外运》土方消纳点，消纳场所编号：MTCM202109060003，消纳场所地址：陈家镇裕西村五队、六队，占地面积约 79 亩，处置土方量约 15.6 万方。后此处大部分土方已回用于集中安置房项目，剩余约 4 万方暂存至今，土方上已有农作物种植。</p> <p>对于“掩埋好几条泖沟”的问题，经现场核实，裕西 5 队区域名录内河道不存在掩埋河道情况。</p>	部分属实	<p>1. 陈家镇人民政府将根据区绿化市容局对渣土消纳点的工作要求，压实土地所有人及专运公司的主体责任，逐步清理整改。</p> <p>2. 下一步，陈家镇人民政府将持续加强对该区域河道的日常巡查监管，切实维护河道生态环境安全。</p>	无
---	------------------	---	-----	----	--	------	---	---

3	[2026] 02-106	三星镇三协村养正919号东面，承包户使用无人机打农药，药水飘洒至4家三峡移民户农作物上，导致作物死亡，泔沟水变红。诉求：核实查处。	三星镇	水、生态	<p>接到信访转办件后，三星镇工作人员5月29日到现场进行核查，信访人反映的为中崇绿色生态农业（上海）有限公司于5月23日无人机除草作业过程中，由于无人机操作及风力等原因，造成部分农户农作物受损。</p> <p>信访人于5月27日通过12345反映了相关问题，镇村相关部门工作人员及时到场，确有农作物受损情况，对合作社进行了批评教育，对农机设备使用提出了要求，并会同合作社与农户对于农作物受损情况进行确定，并明确了赔偿方案。对于信访人反映三协村12号明沟未发现泛红情况，镇级工作人员对周边河道进行了水质快速检测，检测结果符合水质要求。5月29日接到信访督办后，再次前往现场与村民了解情况，相关补偿已落实，并再次对河道进行水质快检，水质正常。</p>	部分属实	<ol style="list-style-type: none"> <li>三星镇人民政府将进一步做好合作社农机使用管理，农药使用等管理工作，严格按照农业绿色生产要求，做好技术指导。</li> <li>三星镇人民政府持续开展河道日常巡查管护工作，保障河道整体环境。</li> <li>做好群众工作，对于群众农作物损失做好赔偿工作。</li> </ol>	无
4	[2026] 02-107	崇明区逢年过节、办酒席会宰羊，导致周边臭气熏天，羊的惨叫声影响周边居民休息。诉求：崇明区设置一个集中地点，在规定时间内宰羊。	崇明区	大气、噪声	部分老百姓在逢年过节、办酒席的时候会存在宰羊情况，有一定气味、声音的影响。	部分属实	结合白山羊养殖现状和羊肉销售需求，为方便白山羊屠宰，崇明在向化、三星两镇设立有上海崇明古宗白山羊定点屠宰点和上海瀛阳白山羊定点屠宰点，目前仍在正常运营。有宰羊需求的老百姓可联系前往，屠宰方便的同时，可以降低对周边居民的影响。	无

5	[2026] 02-108	陈家镇裕民路 18 号粮油购销站（镇政府向东 200 米），有一条河道臭气熏天，且无人管理。诉求：整治河道。	陈家镇	水	经核查，陈家镇裕民路 18 号粮油购销站（镇政府向东 200 米）该位置水体为小微水体（编码 CMw10989），非名录内河道。因小微水体未纳入河湖管控，缺乏养护导致现场水中存在大量杂草与水生植物等，但无臭气等异味现象。	部分属实	陈家镇裕安村委已对该小微水体开展杂草与水生植物的清理与整治，目前已完成整改。下一步，裕安村委将对该区域水体及周边做好长效管理。	无
6	[2026] 02-109	港沿镇惠中村惠光 8 队 846 号养了 300 只左右的羊，距举报人住处仅 5-6 米，且养在住处东边和水稻田里，并占用田边小路，且用围栏围成了养殖区域。该处平时臭气熏天，半夜羊经常叫，影响周边居民休息。诉求：要求搬离或搬至原养羊的地方。	港沿镇	大气	5 月 29 日，区农业农村委联合港沿镇人民政府赴现场核查。经查，该养殖户自 2013 年起在此处养殖白山羊，现场共有 2 栋羊舍，建于养殖户承包地范围内，地块性质为设施农用地，占地面积约 350 平方米，现存栏白山羊 263 头。羊舍东侧、北侧为养殖户自有水稻田，南侧为菜地，西侧为进宅路，养殖方式为舍饲，未占用公共通行道路。现场及周边环境卫生状况良好，略有气味；羊群发情时段偶有叫声。	部分属实	下一步港沿镇人民政府将督促养殖户进一步强化日常管理，严格落实雨污分流措施，加密羊粪清运与圈舍清扫频次，严防养殖污染影响周边环境。	无